АО “МАССА-К”

Россия, 195277, Санкт-Петербург, Пироговская наб., 15, лит.А www.massa.ru

Программное обеспечение «МАССА-К: Управление фасовкой – Состояние весов»

Инструкция пользователя
Редакция 1.0
2026

Оглавление

1. Введение....3
2. Порядок работы с программой....3
3. Описание интерфейса программы....3
   3.1. Добавить/редактировать весы....4
   3.2. Параметры обновления списка весов....5

1. Введение

Программа «МАССА-К: Управление фасовкой – Состояние весов» предназначена для работы с весами серии S4000. Программа позволяет просматривать текущее состояние весов.


2. Порядок работы с программой

Типичный алгоритм работы с программой:

1. Заполнить список весов (см. раздел Добавить/редактировать весы).
2. Настроить параметры обновления списка весов (см. раздел Параметры обновления списка весов).

3. Описание интерфейса программы


Интерфейс программы состоит из одного окна.



Элементы управления:



- автоматический поиск весов. По результатам поиска будет сформирован список всех весов, подключенных к сети.



- добавить весы в список вручную. Подробнее см. раздел Добавить/редактировать весы.



- удалить выбранные весы.



- обновить статус подключения весов, входящих в список.


 - настройка параметров обновления списка весов (см. раздел Параметры обновления списка весов).

Для редактирования параметров существующих весов – дважды кликнуть левой кнопкой мыши на строке весов.


В списке весов отображаются следующие параметры:

Название параметра весов	Примечание
В сети	Статус подключения весов: в сети или не в сети
Наименование	Наименование весов. Задается пользователем
Код весов	Уникальный идентификатор, запрограммированный в весовом устройстве
Соединение	IP-адрес и порт, присвоенные весам сетью
Режим фасовки	«Автономный» или «По заданию»
Код задания	
Кол-во упаковок в задании	
Выполнено фасовок	
Код товара	
Наименование товара	
Код оператора	
Имя оператора	

3.1. Добавить/редактировать весы

По нажатию кнопки 

или при выборе весов для редактирования, откроется окно для ввода параметров весов:




Параметры весов:


Название параметра товара	Примечание
IP-адрес	IP-адрес весов в сети
Порт	Сетевой порт весов
Наименование	Название весов

3.2. Параметры обновления списка весов

При нажатии на кнопку  будет выведено окно:



Для периодического опроса всех весов по списку необходимо задать время в секундах. При этом кнопка 

станет недоступной. При указании значения «0» автоматический опрос будет отключен, кнопка 

станет доступной, и опрос весов будет возможен по ее нажатию.

Для закрытия окна параметров обновления, необходимо повторно нажать кнопку .